

Architectural elevation drawing of the exterior of a building. The drawing shows a gabled roof structure with a large window (2) and a smaller window (3) on the upper level. A staircase (24) is visible on the lower level. The drawing is annotated with red numbers 2 through 24, indicating specific architectural features. On the right side, there are vertical level markers: +17.550, +13.050, +8.900, +4.400, +0.000, -0.150, and -2.000.

Architectural elevation drawing of the right side of a building facade. The drawing shows a gabled roof on the left and a multi-story section on the right. The right section has a balcony on the second floor and a staircase on the ground floor. Numbered callouts (05, 06, 07, 14, 19, 20, 21, 22) indicate specific architectural features. Elevation markers on the right indicate heights: +17.550, +13.050, +8.900, +4.400, ±0.000, and -0.280.

<p>název stavby</p> <h1>ÚP ČR - KOLÍN - REKONSTRUKCE OKEN</h1>			
<p>místo stavby: Kutnohorská 39, Kolín 280 02</p>	<p>investor Úřad práce ČR - Kolín, Kutnohorská 39, Kolín 280 02</p>		
 <p><b>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</b> číslo zakázky 637</p>	<p>zpracovatel Milota Kladno spol. s r.o. Kladno 272 01 Kladno www.milota.cz IČO: 6020191 Tel.: 312 829 204-5 Fax.: 312 829 203</p>		
<p>revize</p>	<p>autorizace</p> 		
<p>revize</p>	<p>číslo zakázky zpracovatele</p>		
<p>revize</p>	<p>odpovědný projektant Ing. Josef Kaštnér</p>		
<p>revize</p>	<p>hlavní mězný projekt Ing. Jan Roček</p>		
<p>revize</p>	<p>vypisoval Ondřej Kvasenicka</p>		
<p>revize</p>	<p>kontroloval Ing. Josef Kaštnér</p>		
<p>revize</p>	<p>stupeň dokumentace DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ</p>		
<p>uživatel:</p>	<p>kód DSP</p>		
<p>část D - DOKUMENTACE OBJEKTU stavěbní objekt profesní díl -</p>			
<p>název přílohy</p> <h2>NOVÝ STAV</h2>			
<p>datum 03/2013</p>	<p>měřítko 1:100</p>	<p>formát 8 x A4</p>	<p>paré</p>
<p>čas 0</p>	<p>objekt -</p>	<p>profesní díl 02</p>	<p>revize 00</p>