

Ing.Ladislav Drbohlav

soudní znalec

*ekonomika-ceny a odhady
zem. strojů, traktorů, dílenských strojů,
motorových vozidel
technologických celků, věcí movitých
strojírenství všeobecné, autoopravárenství*

kancelář-Turnov, Jana Zajíce 2068

*mobil 606/600878
e-mail:l-drbohlav@quick.cz
http://web.quick.cz/l-drbohlav
IČ 70570558*

privát -Turnov, Hrušnice 1777

ZNALECKÝ POSUDEK poř.č.9415/2025

o stanovení technického stavu a ceny

**osobního automobilu kombi typ Volkswagen Transporter/ na náhradní díly /
SPZ 5A3 80-40.**

Vypracován na základě znaleckého standartu č.I./2022 –Vysoké učení technické v Brně
 Ústav soudního inženýrství
 Metodické pomůcky k posouzení cen opotřeбенých strojů a zařízení
 2.opravné vydání - VUT v Brně 1997



Počet listů : 9
Z toho 1x příloha kalkulace opravy
Počet vyhotovení : 3
2x obdržel zadavatel

V Turnově dne 30.5.2025

Znalecký posudek

o ceně ojetého motorového vozidla

Posudek vyžádal : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním Právu 376/1
Praha , Nové Město PSČ 128 00, IČ 00551023.

Cena motorového vozidla je stanovena ke dni : 27.5.2025

Termín vypracování posudku : 10.6.2025

Důvod ocenění :stanovení ceny obvyklé

Podklady pro zpracování posudku :prohlídka vozidla, technický průkaz, zkušební jízda
vzhledem k poškození neuskutečněna, technický stav vozidla z provozu dle výpovědi
vedoucího dopravy, teplota – zataženo 10 ° C.

Stabilita vozidla v přímé jízdě-v normě. Stabilita vozidla při brždění- v normě .

Prohlídka vozidla uskutečněna za přítomnosti vedoucího dopravy

tj. Praha /Autoservis – pneuservis Metoděj Paul- Praha /

<u>Technické údaje vozidla</u>	<i>N á l e z</i>	
	podle TP	zjištěno na vozidle
Druh vozidla	osobní automobil	osobní automobil
Značka a typ vozidla	Volkswagen Transportér	
Výrobce	Volkswagen AG SRN	
Rok výroby	2005	2005
Číslo motoru	neevidováno	neevidováno
/výkon/ otáčky	96/3500	96/3500
zdvihový objem v cm 3	2441	2441
Typ motoru	AXD	AXD
Číslo VIN	WV2ZZZTHZ6X009627	
Druh karoserie	kombi	kombi
Barva	stříbrná metalíza	
Číslo TP	BG 216703	-----
SPZ	5A3 80-40	5A3 80-40
Držitel vozidla	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním Právu 376/1 Praha , Nové Město PSČ 128 00, IČ 00551023.	
Počet dřívějších držitelů	0	-----

Uvedeno do provozu	5.10.2005	-----
Stav počítadla km	-----	157179
Celkový počet ujetých km PKM	-----	157179
Platnost PTK	platná 4.5.2024	-----

Opravy, výměny dílů podle dokladů a údajů držitele .

V současné době je motor rozebraný . Předpokládaná cena opravy vč. DPH 135158,- Kč /viz. protokol kalkulace opravy Autoopravna – Pneuservis - Metoděj Paul Praha- viz příloha ZP.


Technický stav :

Fotodokumentace :

Motorový prostor



2x propálený píst



rozebraný motor v zavazadlovém prostoru



záběr z přední části



A/Karoserie, výbava-provozní opotřebení odpovídá době provozu, podlahová část v normě L+P strana, podběhová část v normě L+P strana, prahy v normě L+P strana, přední blatníky v normě L+P strana, zadní blatníky v normě - drobné oděrky lemů L+P strana, přední kapota v normě, zadní výklopné dveře bez v normě, dveře L+P strana - vůle v zavěšení v normě Lak provozně opotřeбенý .Zasklení kompletní
 Interiér- provozně opotřeбенý v normě, tzn. podlahová krytina, čalounění sedadel, výplně dveří + čalounění stropu v normě, funkční, systém stěračů - vůle v uložení pohyblivých částí tachometr - ujeté km



v normě - el. instalace funkční, systém topení - kompletní, v normě vč. el. instalace + regulace .

Pal. deska kompletní- funkční .

El. instalace - přední + zadní světlomety funkční , aku - drží kapacitu .

povinná výbava- souhlasí

Výfukové potrubí - kompletní místy bodová koroze .

B/Motor v současné době je motor rozebraný. Jako závada zjištěná 2x propálený píst motoru .

Spojka - kompletní, funkční, ložisko v normě, lamela v normě , záběr plynulý .Příslušenství v normě.

C/Převodovka-Provozně opotřeбенá , vůle ložisek v normě, vůle v uložení hřídelů v normě, ozubená kola bez poškození, synchronizační spojky na všech. rychlostních stupních - v normě , systém řazení vnější + vnitřní v normě.

Rozvodovka- kompletní, funkční, vůle soukolí stálého záběru v normě , vůle ložisek v normě, vůle v uložení hřídelů v normě.

Jako celek- hlučnost v normě, bez úniku média ze skříně .

Hnací hřídele -L+P strana provozně opotřeбенé v normě ,házivost -O-, klouby v normě L+P strana .

D/Přední náprava -v zavěšení bez zvětšené vůle L+P strana ,ramena vč. uložení L+P strana vůle v normě, Phersony L+P strana vč. svislého čepu-vůle v uložení v normě,otočné čepy L+P strana – vůle v normě.Ložiska nábojů L+P strana - vůle v normě .

Stabilizátor vč. uložení vůle v normě.

Řízení -vůle na hřebeni v normě, kulové čepy L+P strana v normě, krajní polohy bez závad.

Posilovač řízení - funkční bez úniku média .

tlumiče pérování -provozně opotřebené , v normě L+P strana .

elementy pérování –provozně opotřebené , v normě L+P strana .

E/Zadní náprava -provozně opotřebená bez závad tzn . nápravnice , ramena vč. uložení – bez zvětšené vůle L+P strana ,ložiska nábojů L+P strana bez zvětšené vůle .

Brzdy-parkovací – funkční, provozní funkční, brzdny účinek souměrný ,rozvody – kovové části –koroze , pryžové části –stárnutí materiálu .Brzdové elementy PN – vůle v normě , ZN – vůle v normě.Brzdové destičky + obložení ZH 40 % Systém bez úniku média .

tlumiče pérování -provozně opotřebené – v normě L+P strana .

elementy pérování -provozně opotřebené v normě L+P strana

F/Rám -----

CNPP- 5x 3800= 19.000,00 Kč

Zvláštní výbava -není

	LP	PP	LZ	PZ	R	%
Pneu	60	60	60	60	70	

Typ Continental 215/65 x 16

Druh RN RN RN RN RN

Desén VAN Contact ECO

Výchozí cena pláště 3.500,00 Kč

Výchozí cena duše -----

Výpočet základní amortizace :

doba provozu -DP- 20 let	ZAD	90,0 %
ujeté km a opotřebení -	ZAK	52,8 %

Základní amortizace průměrná -	ZA	71,4 %
--------------------------------	----	--------

	THSN	ZA	TS	THS	PDS	PTHS
Motor + spojka						
	100	71,4	-70	8,6	25	2,2
Převodovka						
	100	71,4	-30	20,0	10	2,0
Zadní náprava						
	100	71,4	-30	20	4	0,8
Přední náprava + řízení						
	100	71,4	-30	20	11	2,2
Karoserie						
	100	71,4	-30	20,0	23	4,6
Vybava karoserie						
	100	71,4	-40	17,2	27	4,6

Redukovaná technická hodnota *THVR* 16,4 %

kde -THSN-technická hodnota skupiny po opravě k hodnotě skupiny továrně nové

- ZA -základní zbytková hodnota vozidla
- TS -technický stav zjištěný znalecem
- THS -technická hodnota skupiny
- PDS -poměrný díl skupiny jako celku
- PTHS -poměrná technická hodnota skupiny

VÝPOČET ceny vozidla :

Výchozí cena vč.DPH		
Dle Eurotaxu Praha	<i>CN</i>	892.100,00Kč
Výchozí cena prvomontáže pneu vč. DPH	<i>CNPP</i>	19.000,00Kč
Redukovaná cena vozidla	<i>CR</i>	873.100,00Kč
Redukovaná technická hodnota vozidla	<i>THVR</i>	16,4%
Časová cena mimořádné výbavy	<i>CČVM</i>	-----Kč
Časová cena pneu na vozidla	<i>CČPV</i>	10.850,00Kč

Časová cena vozidla CČV vč. DPH zaokr. 154.000,00Kč

Kp – pramen autobazary ČR, DAVO Plus s.r.o.

Obvyklá cena vozidla COB vč. DPH zaokr. Kp=0,4 61.600,00Kč

Slovy :Šedesátjedentisícšestsetkorun českých .

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5.12.1989 č.j.

Spr.1021/89 pro základní obor ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací – odhady motorových vozidel

Spr.1100/91 odhady zem. strojů, traktorů, díl strojů

Spr.1409/93 strojírenství všeobecné, autoopravárenství

Spr.3709/94 věci movité

Spr.1087/2000 technologických celků

Znalecký úkon je zapsán pod. poř. č.9415/2025 znaleckého deníku.

Znalečné a úhradu nákladů účtuji podle – smluvní cena – na přiloženém vyúčtování.

V Turnově dne 30.5.2025



KALKULACE OPRAV

Dodavatel: metodej.paul@seznam.cz		551/23	
METODEJ PAUL	IČO: 71736955	Objednávka číslo	
Opravy motorových vozidel	DIČ: CZ7810250305	Odběratel	IČO: 00551023
Frantovského 622/11			DIČ:
Praha 6 163 00		Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1	
Živ. úřad:	310010 - 04112003		
Číslo účtu:	182714257 / 0300		
Dne:	4.10.2023	Praha 2	
		SA3 80 40	Datum přijetí:
		Km: 157 178	

[illegible]

	Jsem plátcem DPH	Cena celkem s DPH	135 158,00 Kč
Platba:		DPH 21%	23 457,17 Kč
		Cena bez DPH	111 700,83 Kč
		Cena k úhradě	135 158,00 Kč

Převzal, zákazník:

Razítko, podpis:

**AUTODIAGNOSTICA
PNEUSERVIS**

Metoděj Paok

Tranovského 622/1

163 84 F-106 6 tel: 778 220 586

100-25774-55-0001 1/16/2000

Po každé montáži, demontáži v našem pneuservisu, jsou všichni zákazníci obeznámeni s tím, že by si měli povšimnout 15 minut zkontrolovat, zda jsou všechny šroubky správně utažené.

Upozornění: v případě neuhrazení dlužné částky v termínu Vám bude účtován zákonný úrok 0,05% za každý započatý den prodlení!

